

Описание:

ПТС оригинал, 2 владельца. Комплектация – панорама, спортивные сиденья, эл. багажник, свободные руки, камеры. Кузов бьется ровно, без окраса.

Диагностика:

Сломан левый солнцезащитный козырек. Вмятина на решётке в верхней части торпеды. Заедание шторки багажного отсека. Уровень охлаждающей жидкости меньше минимума. Следы кузовного ремонта передней части автомобиля. Сломан пластиковый элемент люка крыши.