

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрас: пд,зпд.. Сколы царапины

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит : правый ближний свет, 2 передних габарита, 2 передние ПТФ, 2 подсветки номера, левый стоп-сигнал, доп-стоп, треснутое лобовое стекло, не работает обогрев зеркал, нет масла в ДВС!!!! антифриза меньше минимума, течь клапанной крышки, замена АКБ, замена ГРМ, требуется ТО, А\М приехал без масла в ДВС(требуется дефектовка ДВС, закоксован), присутствовали ошибки ДВС (P0328 - датчик детонации), АКПП (P0708), ABS(C2404, C1101), SRS (B1102,B1101, B2500, B2505) - требуется углубленная диагностика, обслуживание суппортов, мойка радиаторов, резина разных производителей - грыжи на резине, замена передних рычагов, люфт рулевых наконечников и тяг, течь переднего и заднего сальников коленвала, трещины сайлентблоков балки
диагностика подушек SRS - подушки присутствуют

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	