

Примечание:

Есть толчки при переключении КПП, рекомендуется доп диагностика.
При доп. Диагностике двигателя Эндоскопом обнаружены задиры в третьем цилиндре.
По базе данных 6 собственников. ПТС Дубликат.
На автомобиле три окрашенных элемента.
Пробег на одомере 57 000км.

Технический осмотр

Примечание:

Не горит прав. ПТФ. Отключен омываиель фар. Долить масло ДВС. Треб-ся проверка внутр. полости ДВС эндоскопом. Треб-ся диагностика АКПП - периодически пинается АКПП под нагрузкой (треб-ся адаптация).

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да