

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Окрашен весь правый борт. 2 вл. Музыка BOSE, комплектация SPORT

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит левая подсветка номера, не фиксируется прикуриватель, нет подсветки бардачка, не поднимается заднее правое стекло в автоматическом режиме- замена стеклоподъемника, замена АКБ, ошибки в прошлом- удалены, при повторе углубленная диагностика, система SRS не в рабочем состоянии, при следующей замене ПТК- замена ПТД

прочие работы : диагностика наличия подушек SRS - раскрыта правая шторка SRS

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	