

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрашена вся кроме крыши

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горит 2 шт. подсветки номера, не работает омыватель фар, сломано водительское сидение-замена, масло в двс нет(сухой шуп), замена свечей, замена акб, требуется ТО, множество ошибок в эбу, требуется замена фазорегуляторов-с последующей диагностикой, по другим ошибкам требуется углубленная диагностика, присутствует ошибка по SRS- подушки присутствуют(не горит предупредительная лампа SRS, замена птд+птк, обслуживание суппортов, замена передних амортизаторов и пружин(лопнула правая пружина), радиатор а/с отсутствует течь радиатора двс, течь на стыке двс и кпп, течь сальников приводов, трещины сайлентблоков передних рычагов, замена стоек и втулок спу.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	