

**Примечание:**

Subaru Tribeca - посторонний звук при работе двс  
срабатывала правая шторка SRS  
Окрас весь кузов

**Технический осмотр**

**Примечание:**

не горит подсветка номера  
задние птф не горят  
не работает задний стеклоочиститель  
масло двс мин.  
посторонний звук при работе двс  
следы срабатывания правой шторки SRS  
выработка птд/зтд  
мойка радиаторов  
порваны пыльники рулевой рейки  
лев.внутренний передний пыльник шрус давит смазку  
общая течь двс и акпп  
предрость и надрывы сайлентблоков зад.подвески  
люфт втулок спу зад.  
складки на передних лонжеронах

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да