Описание

1.Комплектация СРЕДНЯ

2.ПТС: ориг

3.Владельцы по кол-ву регистраций: 3

4.Кол-во свободных полей: 0

Покраски

и работы: есть (ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО)

Повреждения: НЕТ

Диагностика

Диагностика: ТРЕЩИНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ . ЛЮФТ СТОЕК ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА. ТРЕЩИНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ Неисправность вариатора

ПТС Да/Нет:

	1 1 7
ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	нет