

Нарекания по салону, сколы и потертости

Описание

Автомобиль после серьезного ДТП, с повреждением левой стойки и срабатыванием подушек безопасности (передние установлены, шторки отсутствуют) .

Диагностика

Течь масла из под клапанной крышки, МКПП в масле, течь поддона ДВС, запотевание сальника заднего редуктора, 9 ошибок SRS.

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	не проверялся