

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Диагностика

Рекомендуется замена щеток стеклоочистителя, заклинила личинка, не горит левая подсветка номера, ключей 2, облез руль, рекомендуется долить ОЖ, Запотевание клапанной крышки, патрубков впуска, скрип селектора КПП, СТАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ПО ЛЮЧКУ ЮЕНЗОБАКА, спорадические ошибки по падению напряжения, заряд акб 77%, нагар на свечах, большой, эндоскоп норма, масло на поршнях, компрессия 9, 12, 9, 9- не в норме. Рассыпаются соты радиатора КОНДИЦИОНЕРА. ИЗНОС ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, запотевание в районе турбины, внутренних шарниров приводов и блока управления мехатроника, износ птк 10%, зтк 30%, неравномерный износ шин.

ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет