

3 вл, ПТС дубликат. Пробег 31808км.

Автомобиль был в ДТП в переднюю часть, стреляли водительская и пассажирская подушка безопасности.

Ремонтировалась вся передняя часть, ПЛ лонжерон. Весь ремонт был у официального дилера «Автодом».

В ходе диагностики проверили наличие подушек безопасности. Находятся на штатном месте.

По технической части серьезных нареканий не выявлено.