

Подробное описание окрашенных/заменённых элементов

плк замена, вмятина на крыше, притертости на бамперах, сколы царапины

есть расчёт по автотеке ремонт крыши(ремонта не было, есть вмятина)

Критичные замечания

Не горит правая птф, замена щеток стеклоочистителей, потертости обивок салона, химчистка салона, не работает обогрев водительского сидения, следы масла двс слева, в протоколе присутствуют ошибки, рекомендуется проверка уук - задняя ось кривая, замена подрамника задней оси, замена продольного рычага задней оси.