

Описание:

Комплектация: Эксклюзив : климат-контроль, тканевый салон, монитор с НАВИ и тд

ПТС: ДУБЛИКАТ

Владельцы по кол-ву регистраций: 3

Кол-во свободных полей: 4

Кол-во ключей: 1

Покраски и работы: правые двери, капот, ЗП крыло, ЧАСТИЧНО РЕМОНТИРОВАЛСЯ ПР. ПОРОГ В Р-НЕ ПП ДВЕРИ

Повреждения: крышка бажника немного замят правый уголок - не видно

Диагностика:

подсветка номера 2 шт щетки с/о ДВС неустойчиво работает (провалы оборотов) на крышке клапанов следы подтекания масла ОЖ в бачке нет (течь ОЖ по задней стенке двс предположительно корпус термостата) ГУР жидкость мин (течей не выявлено) радиатор а/с забит грязью (мойка) задний правый ступичный подшипник перекаты оторван передний правый брызговик птк 20% птд 85%-замена зтк 35% зтд 35% износ ремни вспомогательн агрегатов (трещины замена) отсутствуют болты и клипсы крепежных соединений передних лакеро/нижней губы бампера/фартука (предположительно проводился ремонт или замена элементов) уровень масла двс близок к мин, присутствуют следы запотевания/течи на турбине) омыватели фар в момент диагностики не обрабатывали