

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

АКПП требует ремонта (авто едет в основном в ручном режиме и на четных передачах)

2012г. 1,4 коробка-робот, Тип привода: передний привод, 125 л/с, 1 владелец, 2 ключ

Комплектация: Спорт руль, ксенон, климат., R17, парктроник

Кузов: Сколы и отслоения краски по всему а/м

Окрас: Без окраса

Диагностика: Не горят подсветки номера, лампа двери водителя. Поломан КРЕПЕЖ ВОДИТЕЛЬСКОГО КОЗЫРЬКА. Затерта лобовое стекло. Рекомендуется замена щеток с/о. Не до конца закрывается крышка омывателя фар. В накопит еле есть ошибки. Запотевание на передней крышке ДВС. Сгнил отбойник на переднем левом амортизаторе. Требуется замена ЗТД. Износ ПТК=10% ЗТК=20%. Сгнили соты радиатора А/С. Запотевает поддон ДВС. Следы масла на вилках сцепления. Поломан правый передний подкрылок. Запотевают внутренние привода, сгнили хомуты глушителя. Свечи в норме, эндоскоп в норме, компрессия в норме. Дергается при езде. Рекомендуется заменить мехатроник и сцепление. Отсутствует прикуриватель.

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет