

Описание

- * ПТС – оригинал
- * Кол-во хозяев – 2
- * Кол-во ключей – 1
- * Комплектация - Кондиционер, подогрев сидений, камера заднего вида
- * Окрасы- передняя часть автомобиля, зад.пр.кр,зад.пр.дв,пер.пр.дв
- * Повреждения: Восстановлен после ДТП, отсутствуют подушки безопасности

Диагностика

1. Нет подушек безопасности. 2. Повреждена инструментальная панель. 3. Не горит правый габарит, подсветка номера. 4. Не работает А/С, звуковой сигнал, корректор фар. 5. Возвратная трубка ГУР в масле. 6. Трещины на приводных ремнях. 7. ОЖ ниже минимума. 8. Сильная коррозия ЗТД. 9. Порваны пыльники передних амортизаторов. 10. Разрушен ПП подкрылок. 11. Люфт в стойках переднего СПУ. 12. Сломан левый дефлектор в салоне. 13. Компрессия: 1-12,7 Бар; 2-12,7 Бар; 3-14,4 Бар; 4-14,8 Бар. 14. Сломан брелок сигнализации. В автомобиле нештатный ключ. 15. Коды ошибок в приложении к З/Н. 16. Сколы на лобовом стекле. 17 . Требуется ремонт ПЛ стеклоподъемника. Не проводилась