

## **Описание:**

Пробег 7674

полный окрас кузова в 200-270микрон замена заднего правого крыла и полотна крыши, срабатывали боковые подушки безопасности.

## **Диагностика:**

Не проводилась