

Комплектация:Кожанный салон , мультируль , круиз контроль , парктроники .

2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций:2
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Тип закупки: выкуп
6. Программа импортера:
7. Гарантия: - нет
8. Сервисная книга: нет
9. Обслуживание/Последнее ТО: 10000 назад со слов клиента
10. Пробег подтверждение: автотека, эл.блоки
11. Кол-во ключей: 2
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: локальный вторичный окрас со следами ремонта крышка багажника , косметический окрас переднего правого крыла
14. Повреждения: - мелкие сколы на лобовом стекле .сколы и царапины соответствующие пробегу авто
15. Диагностика:

- 1.Сломана передняя правая пружина
- 2.Не работают парктроники
- 3.Обильное запотевание поддона ДВС
- 4.Обильноге запотевание АКПП
- 5.Запотевание впускных патрубков турбины
- 6.Требуется замена передних тормозных дисков

На данном автомобиле была произведена замена ДВС . Модель и номер установленного ДВС не совпадает с данными ПТС . по документам ДВС на 184 л.с. по факту установлен модифицированный ДВС на 245 л.с.

Есть подтверждающие документы что данный ДВС не числится в угоне и розыске .