

1. Комплектация: Кожа, электропривод сиденья, люк, штатная премиум музыка,
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: нет
6. Кол-во ключей: 1
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: нет
9. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: без окрасов
12. Повреждения: притертости и сколы соответствующие пробегу. Многочисленные повреждения на кузове

13. Диагностика: ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Расслоения сайлентблоков передних рычагов.рекомендуется замена сайлентблоков передних рычагов;
Работа ДВС и катализаторов ОГ: Есть активные ошибки по датчику детонации.не стабильная работа ДВС на холостых.требуется дальнейшая диагностика;
Фары: габариты, ближний, дальний свет. Не горят лампы передних габаритов.требуется замена ламп передних габаритов.;
ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 60%;
ПЧ. Колодки тормозные: Износ 50%;
Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: Толчки при переключении режимов акпп.рекомендуется замена масла АКПП и адаптация;
ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Люфт передней правой стойки стабилизатора требуется замена стойки стабилизатора;
Система охлаждения. Жидкости: Низкий уровень ОЖ.рекомендуется долив ож или замена.;
ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Надрывы сайлентблоков поперечных рычагов.рекомендуется замена сайлентблоков поперечных рычагов;
Тормозная система. Жидкости: Темный цвет.рекомендуется замена тормозной жидкости;
Рулевые тяги/наконечники: Люфт левого рулевого наконечника.требуется замена рулевого наконечника;
ЗЧ. Диски тормозные: Износ 80%коррозия.требуется замена зтд;
Насос ГУР. Жидкости: Темный цвет жидкости гур.видна стружка в бачке ГУР.требуется дальнейшая диагностика;
Шины/колесные диски: Износ шин 60%.рекомендуется замена шин;
Рулевая рейка/рулевой редуктор: Оторваны левый пыльник рулевой рейки.требуется замена левого пыльника рулевой рейки.течь шланга высокого давления ГУР.требуется замена шланга высокого давления ГУР;
Проверка порогов: Коррозия;
Подсветка номера: Не горят лампы подсветки номера.требуется замена ламп подсветки номера.;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание поддона ДВС.рекомендуется замытие и дальнейшая диагностика;
Задний редуктор: Запотевание задней крышки редуктора.рекомендуется замытие и дальнейшая диагностика;
ЗЧ. Тормозные шланги, трубки: Коррозия;