

Аукцион - Течь антифриза из под дальней ГБЦ –  
требуется ремонт ДВС.

ПТС : оригинал ПТС

- 1 Владелец по кол-ву регистраций: 1
- 2 Кол-во свободных полей: 2
- 3 Программа импортера:
- 4 Гарантия: нет
- 5 Кол-во ключей: 1 ключа
- 6 Сервисная книга: нет
- 7 Обслуживание/Последнее ТО: Сервис  
неоф.диллера ТО на пробеге 180 000км.
- 8 Наличие активного сервисного пакета: нет
- .
- 9 Пробег подтверждение: Автотека,  
интернет-ресурсы,
- 10 Секретки/Метки на запуск ДВС:  
нет/штатно.
- 11 Покраски и работы: Без окраса.
- 12 Повреждения: Трещ.пер.бампера,  
Вмятина на ЗП двери и ЗП крыле. , Царапина на  
ЗБампере.
- 13 Диагностика: ЗЧ. Колодки тормозные: Не  
равн износ; Радиатор охлаждения ДВС: Коррозия  
мойка ; ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки,  
шаровые опоры: Надрывы сайлентблоков; ПЧ.  
Диски тормозные: Выработка ; ЗЧ. Диски  
тормозные: Выработка ; ЗЧ. Приводные и  
карданный валы: Сальник левого привода  
запотев; Поддон ДВС/сальники коленвала: Стык  
АКПП и ДВС запотев; ЗЧ.  
Стабилизатор/Стойки/втулки: Втулки спу люфт;  
Обивка сидений: Грязь потертости; Автомобиль  
на подъёмнике/Автомобиль поднят  
целиком/Передняя часть: Течь антифриза из под  
дальней ГБЦ Передняя крышка ДВС запотев  
Стык ГБЦ и блока цилиндров запотев; ПЧ.  
Приводные и карданный валы: Люфт приводных  
валов; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль  
поднят целиком/Задняя часть: Компрессор АС  
запотевание; Ветровое стекло: Сколы потертости;  
Обивка дверей: Грязь потертости; Пыльники  
днища кузова: Повреждения; Обивка багажного  
отделения: Грязь потертости