

Причина аукциона: Подушки безопасности отсутствуют, был ремонт передней части авто.

2 хоз, ПТС оригинал, 1,8 МКПП, 140 л.с. пробег по одометру 227561

Комплектация: кондей, 4 электростеклоподъемника, электропривод зеркал, подогрев передних сидений

Диагностика: не проводилась, со слов клиента мотор недавно перебирали, замечена течь в районе бачка ГУРа.

Повреждения: Следы коррозии по кузову, многочисленные вмятины и царапины.

Окрасы: весь авто.