

Описание:

Комплектация:

3.0диз-275л.с, задн привод, черная кожа, 4х зонный климат, подогрев/вентиляция/массаж сидений, музыка BOWERS&WILKINS, двойной стеклопакет, камера ЗВ, (панорама - треснута, треб замены стекла)

ПТС: дубликат

Владельцы по кол-ву регистраций: 4

Кол-во ключей: 1

Сервисная книга: нет

Обслуживание/Последнее ТО: ТРЕБ ТО

Покраски и работы: ППК-180мкр, ЗПД/ЗПК - 180мкр, крышка багажника - 180мкр.

Повреждения: сколы, царапины.

Диагностика:

Люфт левой передней шаровой опоры

Люфт передних ступичных подшипников

Замена шин

Ошибки не удаляются требуется углублённая диагностика

Надрывы сайлентблоков передних рычагов

Надрывы сайлентблоков задней подвески

Обильная течь ДВС требуется углублённая диагностика

Разрушение сот радиаторов

Надрывы передней опоры ДВС и КПП

Масла MIN

Охлаждающей жидкости MIN

Не работают омыватель фар

Замена приводных ремней

Деформация заднего левого колеса

Отсутствует штатная защита картера

Не работает подсветка номера

Запотевания сальников приводных валов раздатки