

Описание:

3 владельца, ПТС оригинал. А/м после ДТП.

Диагностика:

Стук в рулевой рейке, отслоение с/б рычагов, разбито левое зеркало, течь насоса ГУР, замена приводного ремня