

1. Тип приема - ТИ
2. Комплектация: Titanium
3. ПТС: оригинал
4. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
5. Кол-во свободных полей: 2
6. Программа импортера: DWA
7. Гарантия: нет
8. Кол-во ключей: 2
9. Сервисная книга: Да
10. Обслуживание/Последнее ТО: у официал и т.п.
11. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, сервисная книга и т.п
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: нет
14. Повреждения: вся правая сторона притерта, вмятина на капоте
15. Колеса – нет (должны довести)
16. Диагностика:
А\С не работает
замена жидкости ГУР,
запотевание сапуна КПП,
присутствовали ошибки - удалились, при повторе углубленная диагностика