

Описание:

ПТС: Оригинал (мест нет)

Кол-во владельцев: 4

Окрасы: крашен весь, кроме крыши

На авто установлены не стандартные бампера и пороги

расчет стоимости на 1 млн, фронтальная и коленная подушки безопасности срабатывали «торпедо» перешита

Диагностика:

заменить приводные ремни, заменить задние тормозные колодки, запотевание переднего сальника коленвала.