


## Описание

ПТС оригинал, 2 владельца.



## Диагностика

с\а нет, пробег скручен, 3 ключа, птк -10% птд - замена, зтк -10% зтд - замена, отслоение стоек и футлок переднего стабилизатора, стойки и втулки заднего стабилизатора, отслоение всех сайленблоков задней подвески, меченый редуктор, течь мала на трубке впуска на турбину, гул вентилятора печки, нет секретки, не работает омыватель фар, не работает один звуковой сигнал, вебасто не работает, акб в норме