

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Требуется замена масла в раздаточной коробке VTG, замена контроллера CON с программированием, замена катализатора цилиндры 4-6 (трещина), замена свечей зажигания. После выполнения данных мероприятий необходима тестовая поездка для тестирования катушек зажигания и эл.магнитных клапанов VANOS.

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет