

Примечание:

Покраски и работы: передняя часть было ДТП, сделано хорошо. Окрас вокруг. Меняли ремни безопасности. (в автотеке большой расчет ремонта с лонжеронами. Визуально сделано все хорошо, следов сильного ДТП нет)
Повреждения: Сколы /мелкие царапины/ Трещина ветрового стекла.

Технический осмотр

Примечание:

Заменить термостат, заменить уплотнительные кольца быстросъемных муфт к термостату. течь термостата.
сигнал удара обрыв цепи. радиаторы усилитель передний бампер менялся.
компрессия 12,0 13,8 13,2 12,2.
ошибки выключатель стоп сигнала. модуль аварийного вызова замыкание. датчик дождя обрыв.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |