

Примечание:

Окрас плк,плд,злд,кб, зпк,зпд

Технический осмотр

Примечание:

По АКПП - в общем едет и переключает нормально. При включении кик-дауна «закидывает» и не переключает передачи. Проявляются ошибки по гидроблоку АКПП. Требуется дефектовка и ремонт АКПП. Судя по опыту гидроблок сам по себе из строя не выходит. Это является следствием износа механической части АКПП. Мелкие детали и выработка попадают вместе с маслом в гидроблок, забивают там каналы и АКПП начинает неадекватно себя вести.
Месяц назад поставили, новый двигатель.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	