

Примечание:

--

Технический осмотр

Примечание:

замена торм.жидкости. запотевание клап.крышки. замена акб. выработка птд/зтд. запотевание поддона двс.
запотевание акпп. а/м не находит.
Есть подозрения на залегшие кольца и рекомендуется замена ШПГ

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да