

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

1 влд, ПТС оригинал.

Сильные рывки в АКПП при трогании в R и переключении в D

Окраса передней части а/м

3. Технический осмотр

Примечание:

Не открывается лючок топливного бака, царапины на ЛКП. Не горит правая подсветка номерного знака. Клинит наружная ручка задней левой двери - рекомендуется диагностика. Царапины в дверном проеме водительской двери. Сильные рывки в АКПП при трогании в R и переключении в D. Сильно загрязнено ковровое покрытие салона. Царапины обшивки багажника. Требуется проведение ТО. Изношены щетки стеклоочистителя. Большой скол ЛКП под ручкой водительской двери. Запотели обе передние фары - рекомендуется замена. Скрипит люк. Загрязнены дренажные отверстия водоотводящего короба. Отсутствуют фиксаторы декоративной крышки ДВС. Сильная течь масла в области клапанной крышки, стекает на турбину. Турбина и передняя крышка ДВС в масле. Повреждены задняя защита левого порога, задняя малая защита правого порога. Отсутствует передняя защита правого порога. Повреждены правая средняя и левая передняя защиты. Сломана решетка радиатора. Повреждения на интеркуллере и радиаторе кондиционера. Повреждены центральные колпачки двух колесных дисков. Не штатно замотаны изолентой направляющие передних тормозных колодок слева. Износ ПТК 50%, ЗТК 40%. Изношены передние и задние тормозные диски. Царапины на колесных дисках. Перекаты в передних левом и правом ступичных подшипниках. Люфт в правой рулевой тяге. Течь масла в области сальника хвостовика АКПП. Люфт во втулках и стойках переднего стабилизатора. Порван внутренний сайлентблок переднего нижнего несущего рычага (к подрамнику). Следы масла по периметру поддона АКПП. Трещины на ремне привода навесных агрегатов - рекомендуется замена. Повреждены штатные защиты ДВС и АКПП, установлена новая нештатная. Отсутствуют клипсы верхней накладки переднего бампера. Не работает бесключевой доступ. Ошибка по сенсору правой передней ручки. Ошибка по лючку топливного бака. Однократные ошибки по датчику дождя и указателю уровня топлива. Компрессия в норме, эндоскопия в норме. Шатается водительское сиденье. Холодный пуск не выполнялся. Открыто сервисное мероприятие 69P1.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	