

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

А.м трюит. Сделать невозможно! Замена мотора Автомобиль 2011 г.в. ПРОБЕГ КРУЧЕННЫЙ СТОИТ ГАЗ НЕ ВПИСАН
Сделана шумоизоляция. 1. Комплектация INVANDER (мультируль, подогрев передних сидений, двух зонный климат, парктроники вокруг, кожа, би ксенон, мониторы в подголовниках, навигация, люк, музыка BOSE, 7 мест, решетка и накладка на крышку багажника в стиле invader, подогрев руля, электро привод багажника) 2. ПТС: ДУБЛИКАТ 3. Владельцы: 4 хоз.
4. Кол-во свободных полей ПТС : 3 5. Гарантия: нет 6. Кол-во ключей: 2 7. Сервиска: есть 8. Заказ- нет заказ нарядов 9.
Окрас кузова: ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛЮ 10. есть сколы на передней части потеет правая фара передняя и задние стопы
12.Резина MICKEY TOMPHSON 305/55R22 СТОЯТ ДОРОГИ ДИСКИ ЗА 200.000

3. Технический осмотр

Примечание:

Уровень масла ДВС и антифриза - min. Установлено ГБО, а/м трюит, следы масла на правой клапанной крышке. Правый задний ступичный подшипник - люфт.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да