

Titanium

Комбинированный салон

Климат контроль

Подогрев лобового стекла, зеркал, сидений

Два жк-дисплея в отличии от черно-белых экранов

Музыка SONY с 7-ю динамиками

Мультифункциональное рулевое колесо

Запуск двигателя с кнопки

По автотеке есть 3 расчёта(задублировавшихся), где то пишет что стапель и окрас, по факту ремонт снизу около петель водительской двери и порог две двери и переднее крыло меняно, дальше заднее крыло вторично окрашено, остальное в родной краске

2. ПТС: ДУбль

3. Владельцы: 4

4. Кол-во свободных полей: 3

5. Гарантия: бронз

6. Сервиска: есть (до 85 тысяч, далее форд гараж, заказ наряды сдал в опп)

7. Кол-во ключей: 2 ключ

8. Программа импортера: Нет

9. Секретки/Метки на запуск ДВС: сигнализация

10. Покраски и работы: тОдин элемент вторично покрашен, три элемента под замену

11. Повреждения: подушка двигателя, стык двсс кпп, поддон