

Примечание:

Полный окрас кузова (300 мкр).

Технический осмотр

Примечание:

Гул заднего правого ступ подшипника. Неисправен датчик воздуха. Плохо гудит звуковой сигнал. Не горит лампа подсветки номера. Запотевание турбины. Течь масла на стыке двс и кпп, запотевание клап крышки. Сломана защита днища справа. Резина изношена.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да