

Примечание:

Пробег корректировался. Окрас капот,зпд,зпк.

Технический осмотр

Примечание:

не работает гидроподвеска замена торм.жидкости высыхание приводных ремнейзапотевание клап.крышки
замена акбмножество ошибок по блокаммойка радиаторовзапотевание рулевой рейкизапотевание поддона
двсообщее запотевание акппудален катализатортечь сальников приводов/ а/м

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	