Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ОКРАС ВСЕГО КУЗОВА, ИМЕЮТСЯ МНОЧИСЛЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НАЧАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ (СМ. ФОТО).

Технический осмотр

Примечание:

Не горят габариты передние, не горит передний левый указатель поворота, Не горит подсветка номера, Не горит правый стоп-сигнал, Трещины на лобовом стекле, Отсутствует задний С/О, отсутствует замок (личинка) водительской двери, Не работает звуковой сигнал, Не горит левая лампа заднего пассажира, Не регулируется левое зеркало заднего вида, Залипают клавиши на панели климатической установки, Удары при переключении КПП, Не работает ручник, Минимальный уровень ОЖ, Заменить тормозную и жидкость ГУР, Следы масла и следы антифриза в нижней части ДВС, Зарядить АКБ, Стук в ДВС на х.х. Заменить ПТД и ПТК, Коррозия ЗТД, Отсутствует задний правый суппорт, Забит радиатор кондиционера, Люфт левой рулевой тяги, Люфт рулевой рейки, Течь поддона и на стыке ДВС, Течь смазки из под правого внутреннего пыльника ШРУС, Коррозия выпускного тракта. В памяти неисправностей присутствуют ошибки.

Безопасность

пазвание	Описание
ПТС проверен	Да
ТС прородом в ИЕЛ БИЕЛЛ	Π-