

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

2 владельца. Окрасы: зпк, зпд

3. Технический осмотр

Примечание:

требуется регулировка стояночного тормоза.
Долить масло в ДВС.
Долить антифриз.
Течь масла в АКПП(с сальника насоса).
Катализатор отсутствует.
ошибки датчика света.
Блок РСМ перепрошит, датчики кислорода отключены, катализатор отсутствует.
Амортизаторы передние и задние пробивает -рек-ся заменить.
Люфт передних стоек стабилизатора.
Левая тяга люфт. Люфт/стук в рулевой рейке.
Течь сальника насоса АКПП.
Внутренний левый пыльник привода давит смазку.
Сайлентблоки передних рычагов сильные надрывы.
Трещены сайлентблоков задних рычагов.
На родные пороги наварены не штатные поддомкратники, присутствуют сквозная коррозия в этих местах.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	