

Renault Scenic

Примечание:

Лобовое стекло в сколах, передний бампер притерт, заднее правое крыло притерто (отслоение краски)

Технический осмотр

Примечание:

Требуется замена тормозных дисков и колодок (передние и задние), на передних амортизаторах порваны отбойники, не работает кондиционер, левая ПТФ не закреплена, не горит правый ближний свет

2

Название

Описание

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да