

Примечание:

Окрас капот, правый борт. Повреждения кузова см фото.

Технический осмотр

Примечание:

Не держит стояночный тормоз. Подсветка салона не работает. Подсветка в козырьках не работает.

Долить антифриз.

Люфт переднего правого рулевого наконечника.

Запотевание поддона ДВС.

Шум подшипников генератора.

Периодически появляется стук в двигателе. Вырезан катализатор. Толчок при включении АКПП в D или R.

Отложения в двигателе.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |