

Примечание:

Покраски и работы: было ДТП по передней части, капот, оба пер. крыла, крышка багажника. Повреждения: мелкие сколы цапаины
2 ДТП
Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

Обнаружено

Технический осмотр

Примечание:

Не горит передняя левая ПТФ (треснута), не горит подсветка номера, не работает кондиционер, сломано крепление амортизатора вещевого ящика, сработали подушки SRS, течь переднего левого амортизатора (+ оторван пыльник), заменить втулки переднего стабилизатора, производился ремонт передних лонжеронов.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да