

### **Описание:**

ПТС оригинал, 2 владельца. Повреждения: трещина и притир на заднем бампере.  
Окрас левых дверей и переднего левого крыла.

### **Диагностика:**

Замена подшипника правого приводного вала, течь в районе ГБЦ