

Описание:

а/м после ДТП, отсутствуют SRS

Марка/Модель	A5	ПТС	<input checked="" type="checkbox"/> Оригинал
Год выпуска	2008	Кол-во владельцев	2
Пробег	124900	Срок очередного ТО	
Цвет	сидни	Количество ключей	1
Двигатель	<input checked="" type="checkbox"/> Бензин <input type="checkbox"/> Дизель <input type="checkbox"/> Объем см ³ 2.0	Количество мест	4
Трансмиссия	VT	Привод	4WD <input checked="" type="checkbox"/> 2WD
Тип кузова	купе	На какой автомобиль меняется	
Гарантия	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Срок действия	
Сервисная книжка	<input type="checkbox"/>	Имя менеджера по нов. а/м	

Замечания

зам.

замечания

Диагностика:

компрессия- 11,5 11,6 11,6 11,9

Не работает АС.

Заменить- торм. жидкость и ГУР, рвчаги передней подвески, опорный подшипники, свечи.

Запотевание ДВС и ГУР. Требуется герметизация клапанной крышки и постели

распредвалов (масло в свечных колодцах. Повреждение свечной резьбы 3 цилиндра.

Множественные ошибки