

Описание:

Toyota Corolla

2015г.в.

1.6 бензин 122л.с.

Красный/ ткань

68320км

2 вл. ПТС оригинал 3 места

Есть запись по автотеке (Оценка на аукционе аварийных автомобилей) и большой расчет ремонтных работ.

Расчет стоимости ремонта сентября 2016

13 800 км

Расчет стоимости ремонта: 635 934

БАМПЕР П52119 02929: Замена

КРОНШТ ПР БАМЕПЕР П52115 02250: Замена

УСИЛИТ БАМПЕРА П52021 02310: Замена

АБСОРБЕР БАМПЕРА П52611 02290: Замена

РЕШЁТКА РАД-РА В СБ53100 02610: Замена

ЭМБЛЕМА МАРКИ П90975 W2009: Замена

КАПОТ53301 02300: Замена

ШАРНИР Л КАПОТА53420 02320: Замена

ШАРНИР ПР КАПОТА53410 02330: Замена

ЗАМОК КАПОТА53510 02560: Замена

ФАРА Л В СБОРЕ81170 02Е71: Замена

ФАРА ПР В СБОРЕ81130 02Е71: Замена

ПОДКРЫЛОК П Л53876 02501: Замена

УСИЛ ЗАМК ПАНЕЛИ53209 02081: Замена

ОПОРА Л ПАНЕЛИ П53214 02120: Замена

ОПОРА ПР ПАНЕЛИ П53107 02030: Замена

ПОПЕРЕЧИНА П Н53218 02010: Замена

ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П53205 02230: Замена

ДЕФЛЕКТОР РАД-РА Л53294 02160: Замена

РАСКОС Л ПАН ПЕРЕДКА53203 02150: Замена

РАСКОС ПР ПАН ПЕРЕДК53202 02140: Замена

РЕШЕТКА ОБТЕКАТЕЛЯ55708 02590: Замена

ТРУБКА БАЧОК СТ-ОМЫВ85301 02020: Замена

СИСТ НПБ ПАССАЖИРА ПЗАМЕНИТЬ: Замена

НПБ ПАССАЖИРА П73960 02130: Замена

ЩИТОК ПРИБОРОВ В55302 02903С0+: Замена

КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ88450 02280: Замена

ПОДАЮЩ ТР/ПР ИСПАРИТ88710 02300: Замена

ШЛАНГ КОМПР/КОНДЕНС88703 02770: Замена

ТРУБА КОМПРЕСС/ИСПАР88704 02130: Замена

ТРУБА ИСПАР/КОМПРЕСС88707 02200: Замена

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л73220 02540А0+: Замена

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР73210 02590А0+: Замена

СИСТ НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ: Замена

КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ84306 02210: Замена

ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП89170 02D20: Замена

НПБ ВОДИТЕЛЯ45130 02450С1+: Замена


ДАТЧИК П Л НПБ89173 09А10: Замена

ДАТЧИК П ПР НПБ89173 09А10: Замена

РАДИАТОР16400 0Т150: Замена

КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА16711 0D191: Замена

КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТ-РА16361 0D150: Замена
КРЫШКА ДВИГАТЕЛЬ11212 37011: Замена
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДАТЧИК П НАР Л СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У: Замена
ДАТЧИК П НАР ПР СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У: Замена
ДАТЧИК П СР СИСТ ПАРКОВКИ - С/У: Замена
ДАТЧИК П СР ПР СИСТ ПАРКОВКИ - С/У: Замена
ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ П С/У ДОПОЛНИТ: Замена
ДАТЧИК П Л ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ - С/У: Замена
ДАТЧИК П ПР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ - С/У: Замена
УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА П С/У: Замена
ФАРА Л - С/У: Замена
ФАРА ПР - С/У: Замена
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ: Замена
РАСТЯЖКА ПР ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ПЕТЛЯ/И КАПОТА - С/У: Замена
ПОПЕРЕЧИНА П Н - ЗАМЕНИТЬ: Замена
РАСТЯЖКА Л ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА - ЗАМЕНИТЬ: Замена
РАМКА РАДИАТОРА П - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДЕК МОЛД П В: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИЙ С/У: Замена
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ВЕРХ ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У: Замена
КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Замена
КОНДЕНСАТОР - С/У: Замена
ПРОВОДКА ИСПАРИТЕЛЬ/КОМПРЕССОР С/У: Замена
КОНДИЦИОНЕР ОПОРОЖНЕНИЕ: Замена
ТРУБОПРОВ КОНДИЦ/КОМПРЕС С/У: Замена
ШЛАНГИ ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА С/У: Замена
КОНДИЦИОНЕР ЗАПРАВКА: Замена
РАДИАТОР - С/У: Замена
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА С/У У КОНДИЦИОНЕРА: Замена
ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ - С/У: Замена
КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
ЛОНЖЕР П Л В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
ЛОНЖЕР П ПР В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
УСИЛ ЗАМК ПАНЕЛИОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
ОПОРА Л ПАНЕЛИ ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
ОПОРА ПР ПАНЕЛИ ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
ПОПЕРЕЧИНА П НОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
РАСКОС Л ПАН ПЕРЕДКАОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
РАСКОС ПР ПАН ПЕРЕДКОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
ПЕТЛИ КАПОТАОКР. НОВЫХ ДЕТАЛЕЙ: Окраска новой детали
ЛОНЖЕР П Л В СБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности
ЛОНЖЕР П ПР В СБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой детали К1R (ступень AZT окраски
пластиковой детали)
КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА



Диагностика:

Не производилась