

ПТС – дубликат 7 собственников
Замер ЛКП не проводился
Разбито стекло левой фары. Сломан крепеж правой фары. Не работает передний парктроник. Затерто ветровое стекло. Не работает стеклоочиститель лобового стекла. Не работает омыватель фар. Не работает задний стеклоочиститель. Не работает привод регулировки рулевой колонки. Задний правый стеклоподъемник не работает. Левое наружное зеркало-выгорел элемент, не работает складывание.
Продавлено сидение. Заломы на потолке. Не работает стояночный тормоз. Облезла кожа руля. Антифриз отсутствует в бачке расширительном. Стружка в масле ГУР. Не работает насос ГУР. Запотевание клапанной крышки ДВС. Запотевание передней крышки ДВС. Масло в развале ДВС. Сканер не видит А/М. SRS AIRBAG- правая шторка и ремни. Не работает пневмоподвеска. Не работает кондиционер. Не работает обогрев сидений.
Перекося кузова. Отсутствует щиток левого переднего тормозного диска. Колодки 4мм задние. Коррозия задних тормозных дисков. Предельный износ шин. Надрывы С/Б рычагов передних. Запотевание рул. Рейки. Запотевание поддона ДВС. Запотевание стыка-сальник коленвала ДВС/АКП. Обильное запотевание поддона АКП. Коррозия трубок передних тормозных шлангов(трубок). Удалены катализаторы. Надрывы с/б редуктора заднего.