

1. Комплектация: КЛИМАТ, КРУИЗ, ПОДОГРЕВЫ, ЭЛ. ПАКЕТ
2. ПТС: ОРИГИНАЛ ТАКСИ, ПРОБЕГ ВОЗМОЖНО СКРУЧЕН
3. Владельцы: 3 хоз
4. Кол-во свободных полей:
5. Гарантия: Нет
6. Последнее ТО по сервисной: .
7. Кол-во ключей: 1 ключ
8. Прохождение ТО (отметки): Нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС:
11. Покраски и работы: КРАШЕН ПОЛНОСТЬЮ, ЛЕВАЯ СТОРОНА С ПРОЕМАМИ, ВОЗМОЖНО БЫЛ ОТСТРЕЛ ПОДУШЕК
12. Повреждения: ПЕР. БАМПЕР НА САМОРЕЗАХ, ЗАМЯТО ППК
13. Диагностика: не горит подсветка ГНЗ не работает задний парктроник, камера зХ ветровое стекло - сколы не горит повторитель на левом зеркале не горит плафон заднего дивана салон - чистить СТ - не работает горит ошибка BSD (слепые зоны) задиры второго цилиндра запотевание правого переднего амортизатора радиаторы - мыть течь масла стык ДВС/кпп задний с/блок переднего левого рычага - менять левый рулевой наконечник - менять с/блоки задней балки - менять следы повреждений передней части авто пер бампер держится на саморезах предположительно смещён радиатор охл работа систем см. распечатку
14. Резина: нет
15. Дополнительно: