

Пинается акпп при включении задней передачи

2.Комплектация:климат,2.0.кожа, камера , цифровая приборка

3.ПТС: оригинал

4.Владельцы:1

5.Кол-во свобод. полей:3

6.Прекращение рег.действий:нет

7.2-й комплект резины:нет

8.Гарантия заводская: нет

9.Сервисная книга: да

10.Обслуживание/последнее ТО:нет

11.Пробег подтверждения: интернет-ресурсы.

12.Кол-во ключей: 2

13.Секретки/Метки:нет

14.Окрасы: нет

15.Повреждения:нет

16.Диагностика:

передний парктроник постоянно видит препятствие,  
не горит 2 шт подсветки номера,  
отсутствует прикуриватель,  
сильный удар от АКПП при переключении с "N" на "R",  
запотевание впускного патрубка в районе БДЗ,  
ошибки - удалились, при повторе д-ка,  
износ ЗТД,  
течь в районе переднего сальника коленвала,  
вырезан катализатор