

2 вл,птс ориг.

Вариатор, передний привод, ткань, камера заднего вида, аукс, блютуз, климат контроль.

Причина аукциона- стреляли подушки безопасности передние, со слов владельца.

Также есть заказ наряд по ремонту коробки-вариатора на сумму 140.000 рублей. КПП на гарантии.

Автотека без расчетов, окрасы: капот и передние крылья.