

Mercedes-Benz GLK300 249л.с. 2012г. Рестайлинг, 96059км. 2 вл. (муж-жена)

Окрас ЗПК.

Внешне без дефектов серьезных.

Диагностика: Изношены с/б нижних рычагов ; Запотевание передней части ДВС, Сильное масляное запотевание стыка ДВС и АКПП; Масляный нагар на свечах; Повреждена обивка водительского сиденья; Эндоскопирование цилиндров: На момент осмотра присутствуют натертости на стенках цилиндров, кратеры коррозии стенок. Масляный нагар на поршнях.; Дребезг в приводе ГРМ при холодном пуске 3-5 сек.; Аудиосистема: Недостаточная фиксация переднего правого твиттера