

1.Ошибка по пневмоподвеске присутствует неисправность электроцепи нужна углубленная диагностика(электриком проф.центра) 2.Присутствуют ошибки по электроцепям датчиков ДМРВ,ЕГР. нужен разбор и осмотр. 3.Магнитола в момент диагностики работает 4.Пинки АКПП был ремонт АКПП (у Пронина)5.Электрическая неисправность кнопки S/M 6.Ремень безопасности заднего левого пассажира работает в штатном режиме 7.Разбиты сайлентблоки рулевой рейки 8.Не горит права лампа ближнего света, На левой фаре лампа светит не достаточно ярко. Возможно разрушение отражателя в линзе. Фары разбирались