

1. Комплектация: Audi Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic Sport
2. ПТС: Дубликат
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Тип закупки: КАРПРАЙС
6. Программа импортера: Нет
7. Гарантия: Нет
8. Сервисная книга: Нет
9. Обслуживание/Последнее ТО: Делал ТО около 3000 км на не профильном СТО (со слов клиента).
10. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, Автотека.
11. Кол-во ключей: 1
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет
13. Покраски и работы: КАПОТ, ППК, ПЛК, ПБ, ЗЛД
14. Повреждения:

Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Надрывы сайлентблоков; ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Минимум; Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Закусывает рейку; Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Течь поддона ДВС; Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): Стоит сопротивление на подушки водителя.подушка меняна . Безопасность автомобиля под вопросом. Подушка переднего пассажира подключена не штатными проводами.; АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание: Течь трубок акпп; Приводные и карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Правый внутренний пыльник стоит не штатный хамут; Проверка наличия НПБ системы SRS: Стоит сопротивление на подушки водителя.подушка мерная . Безопасность автомобиля под вопросом;