

1. Комплектация: люк, 3- х климат, КЗВ
2. ПТС: Дубликат
3. Владельцы по кол-ву регистраций:3
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Программа импортера: нет
6. Гарантия: нет
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: не ОД
9. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, Автотека, состояние
10. Кол-во ключей: 2
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
12. Покраски и работы: ЗБ, ПБ
13. Повреждения: трещина лобовое, отходит средняя часть накладки ЗБ, царапина притертость ЗПК, ЗПД
14. Диагностика: Работа ДВС и катализаторов ОГ: Ошибка по катализаторам, см распечатку;
ДВС. Жидкости: Запотевание клапанных крышек, запотевание стыков ГБЦ и блока двс;
ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Износ втулок переднего спу;
ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 50%;
ПЧ. Колодки тормозные: Износ 50%;
Система охлаждения. Жидкости: Низкий уровень ож;
Тормозная система. Жидкости: Низкий уровень тормозной жидкости;
ПЧ. Диски тормозные: Требуется замена, микротрещины на поверхности диска;
ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Обильная коррозия в области работы пневмобаллона;
Подсветка номера: Не работает;
Приводные ремни: Износ приводного ремня;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь масла со стыка ДВС и акпп, течь масла с поддона двс, обильная течь масла по правой стороне двс. Запотевание левой стороны двс;
Раздаточная коробка: Имеется люфт ркпп;
Стеклоподъемники: Глючит правый передний стеклоподъемник;
Наружные зеркала: Не работает механизм складывания правого зеркала;
ЗЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Изношены втулки заднего спу;
Распечатка результатов диагностики: Множественные исторические ошибки, наличие текущих ошибок, см распечатку;
Обивка сидений: Имеются дефекты ;
Электрорегулировка сидений: Посторонние звуки при работе механизмов;
Передний редуктор: Запотевание корпуса переднего редуктора;