

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки:
Люфт шаровых заменить.надрывы сайлентблоков
заменить рычаги.эксплуатация не рекомендуется;
Фары: габариты, ближний, дальний свет: Следы
ремонта крепления прав фары.;
Работа ДВС и катализаторов ОГ: Горит чек
P26B7 см отчёт;
Радиатор охлаждения ДВС: Мойка ;
Система охлаждения. Жидкости: Ниже минимума
.повреждён бачок! Налёт в расширительном бачке
углубленная д-ка.;
ЗЧ. Колодки тормозные: Неравномер износ;
Передние ПТФ: Правая лампа;
ЗЧ. Диски тормозные: Коррозия вибрация в педаль
тормоза заменить;
ПЧ. Диски тормозные: Коррозия;
Проверка под капотом: Обильное запотевание стыка
ГБЦ и блока цилиндров.
Обильное запотевание стыка ГБЦ и вакуумного насоса.
Под капотом следы антифриза.
Повреждён интеркуллер заменить
Следы антифриза на перед крышке ДВС.
ДВС замывали.;
ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры:
Отслоение надрывы сайлентблоков рычагов задней
подвески.;
Шины/колесные диски: Допустимый износ шин.;
Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание.;
Подсветка номера: Не горят лампы;
Подушки ДВС: Вибрация на кузов углубленная д-ка;
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят
целиком/Передняя часть: Обильное запотевание
клапанной крышки.
Обильное запотевание зад части ДВС углубленная д-
ка.
Течь антифриза углубленная д-ка.;
Ветровое стекло: Сколы;
Подушки КПП: Вибрация;
Стеклоочиститель передний: Заменить щётки.;
Омыватель фар: Не работает;
Стеклоочиститель задний: Порвана щётка;
Турбонагнетатель: Запотевание углубленная д-ка.;
Защита картера: Повреждена;